

住宅敷地内等で工事をされる皆様へ




# ガス管の位置確認と 容器・バルク貯槽の 事前撤去はお済みですか？

工事前に  
ガス管理状況の  
確認を必ずしてください！

(※現場立ち会いの場合、費用がかかる場合がございます。)

ガス管の確認は  
**無償**



ガス抜きだけでなく  
容器・バルク貯槽の事前撤去  
を必ずしてください！





# ガス管、容器・バルク貯槽破損による事故防止のために



## ガス管の埋設位置の確認をする

●工事をはじめる前に**ガス管の有無や位置、使用状況を確認**しましょう。

無償

ガス管の確認は費用がかかりません。  
(※現場立ち会いの場合、費用がかかることも  
ございます。)



## 容器・バルク貯槽の有無を確認をする

●工事をはじめる前に工事敷地内の**容器・バルク貯槽の有無や位置、使用状況を確認**しましょう。



## 試掘をする

●位置情報を確認できましたら、試掘で正確な位置を把握し、結果をスプレーなどで明示しましょう。



## 作業員全員に周知する

●確認した情報は工事に参加する作業員全員で共有しましょう。



## ガス管付近は手掘で作業をする

●火気や電動工具の使用を避け、破損しないように**手掘りで慎重に作業**しましょう。



- 表示杭や標識シートの周辺にはガス管が埋設されています。
- 敷地内の埋設ガス管は車道部の埋設管よりも浅い場所にあることが多いため、特に注意しましょう。



## 異変を感じたらすぐ連絡をする

●ガス臭いと感じたときは作業を中止し、**すぐにガス販売事業者**に連絡しましょう。

注意

●漏えいを止めるために**掘削穴に入ることは酸欠のおそれがあり、非常に危険**です。(要注意です。)

平成27年11月 県内で死亡事故が発生

住宅団地で下水道引き込み工事中に、**ガス管理埋設表示杭付近を重機で掘削**した際、埋設ガス管を破損し、LPガスが漏えい。応急処置のため掘削穴に入った作業員1名が酸欠により死亡しました。



## 必要に応じて消防、警察へ通報する

●必要に応じて消防、警察に通報するほか、周辺住民への周知・避難勧告を行いましょう。



万が一ガス管を破損したらガス販売事業者へ連絡を!

富山県危機管理局消防課

TEL.076-444-4588

富山県 消防課

検索

一般社団法人富山県エルピーガス協会

TEL.076-441-6993

<http://www.toyamalp.jp/>


(販売店連絡先)

## 最近のLPガス事故（富山県）

### 住宅団地のガス管損傷による漏えい（R06,07 県内）

\* 令和6年12月、**住宅団地の水道工事**に際し、他工事業者が重機で道路を掘削したところ、**集団供給用の液化石油ガス埋設供給管が折損し、ガスが漏洩した。**  
（漏えい量は40～50kg程度と推定）

\* 令和7年9月、**住宅団地の下水道工事**に際し、他工事業者が道路掘削前の事前工事を実施したところ、**集団供給用の液化石油ガス埋設供給管が折損し、ガスが漏洩した。**  
（漏えい量は60kg程度と推定）




（原因）ガス事業者と他工事業者は事前に打ち合わせを実施していたが、工事当日は他工事業者から立会依頼が無かった。

⇒（対策）工事の都度連絡をとること、下請けまで情報共有することを徹底。

### 事業所内のガス管損傷による漏えい（R07 県内）

\* 令和7年12月、消費先事業所内の工場増築に伴う基礎部分の掘削工事に際し、他工事業者が重機で敷地内を掘削したところ、**GHP燃料用の液化石油ガス埋設配管が折損し、ガスが漏洩した。**（漏えい量は25kg程度と推定）



PLSガス管を損傷。  
特定供給設備のメーター以降の低圧配管部分。  
供給事業者にて仮設復旧工事を実施。

（原因）建屋の増設基礎工事については、消費先からガス販売店へ知らされていないかった。

⇒（対策）ガス販売店として消費先への周知を徹底すること。当該他工事業者からも情報を入手し、その業者に注意事項の案内送付を実施する。



## 埋設ガス管の破損による漏えい酸欠（H27、県内）

下水道工事のため、埋設ガス管の表示付近を重機で掘削

埋設ガス管を破損し、ガスが漏えい

応急措置のため、掘削穴に入る

作業員1名が酸欠のため意識を失う  
救急搬送後、死亡



事故発生後の対応

- ① 設置済のガス表示杭を、社名及び連絡先等を明記してあるものに取り替え
- ② 土地の購入者や他工事業者に、ガス引込管があることを周知

LPガス販売事業者への  
事前確認等はなかった



破損した埋設ガス管  
(埋設深さは基準に適合)