

MIGAKI
Builder Support Project

木造住宅の液状化・被害復旧セミナー

主催：一般社団法人 富山県優良住宅協会

資料1

MIGAKI
Builder Support Project

木造住宅の液状化と液状化被害復旧セミナー・相談会

相談内容まとめ

【耐震化】 埼玉 60 亂れ地盤強度 23 程度
 * 施工段階、荷重増加の影響性や方法 9 程
 * 施工段階の構造の確認 8 程
 * 自然の構造性の影響、住まいが大きめか小め 6 程
 * その他…

【液状化復旧】 横断 69 脱着率 37°F^o
 * 生垣は壊さるもしくは倒壊、復旧工の際の目安 11 程
 * 流れに複数段の・複数の方法 10 程
 * 行きの液状化に対する対策は専門家に相談のタイミング 5 程
 * 流れに対する対策は専門家に相談のタイミング 5 程
 * 流れに複数の構造が残りたし、3 程
 * その他…

【その他の】
 * 壁を崩してほしい、組合せがわからない 6 程
 * 壁が倒れ、補修が難易度大だい 4 程
 * 壁などは修理が簡単な方 5 程
 * 壁の調査、
 * どのくらいのひびきがならない、
 * ほんとにしならざるかの判断、
 * 壁がどの程度修理はどうしたらいいか、

資料2

MIGAKI
Builder Support Project

1. 県内の液状化被害

2024年液状化発生地点
 液状化監視地点
 ▽ 1856年4月日日地震
 2007年能登半島沖地震
 15万地形図 色知済JW3

1. 県内の液状化被害

2. 液状化のしくみ

3. 液状化被害の復旧方法

4. その他

資料3



MIGAKI
Builder Support Project


(b) 富山県氷見市

氷見漁港では2007年地震で液状化している。波音が集中した北町の大部は旧市街である。

1856年4月日日地震、2007年能登半島沖地震による液状化発生地の工事地
 15万地形図 色知済JW3

資料4





4章. 富山県を襲った地震 過去の液状化被害

MIGAKI
Builder Support Project

富山県は地盤が軟弱な県で、過去に著しい震害を受けました。主な震害は下記の通りです。





どちらか別の地質で液状化とされる現象の発生が確認されています。

富山県に液状化を及ぼした主な地震一覧表

発生西暦	発生地	地震の名称(地図)	主な被害	液状化震度
863年 7月10日	貝塚、庄川流域	山崩れ、庄川流域、庄原市多岐	山崩れ、庄川流域	未記載
1586年 1月18日	天正13年 天正13年	天正13年・天正14年	庄原市小浜町の木造城下町 崩壊、庄原市多岐	未記載
1658年 4月9日	安政 5年	安政5年・越後・福島	庄原市上原・庄原・庄原市上原小幡 庄原市で死者140名 庄原市で死者140名	未記載
1891年 10月28日	明治24年	金沢地盤	庄原市で死者161名 庄原市で死者161名	未記載
1930年 10月17日	昭和 5年	(大型千葉)	庄原市で死者1名	未記載
1933年 9月21日	昭和 8年	(中型千葉)	庄原市2名	未記載
2007年 3月25日	平成19年	平成19年・能登半島地震	庄原市13名	未記載
2007年 7月16日	平成19年	平成19年・能登半島地震	庄原市1名	未記載

※文例5をもとに作成
2011年東日本大震災による地盤液状化による被害を参考して算出

資料12



MIGAKI
Builder Expert Project

目次

1. 県内の液状化被害

2. 液状化のしくみ

3. 液状化被害の復旧方法

4. その他

資料17

Q2

MIGAKI
Builder Expert Project

2. 液状化のしくみ

1. 県内の液状化被害

2. 液状化のしくみ

3. 液状化被害の復旧方法

4. その他

資料18

Q2



65

MIGAKI
Builder Expert Project

2. 液状化のしくみ

1. 県内の液状化被害


2. 液状化のしくみ

3. 液状化被害の復旧方法

4. その他

資料19

Q2



資料19
© MIGAKI



資料20

MIGAKI
Water Support Project

2. 液状化のしくみ まとめ

【液状化の3条件】

- ・砂の地盤・地形
- ・地耐力が小さい(砂が締め固まっていない)
- ・地下水位が高い



資料2-1

MIGAKI
Water Support Project

目次

1. 県内の液状化被害
2. 液状化のしくみ
3. 液状化被害の復旧方法
4. その他

資料2-2



3. 液状化被害の復旧方法

②ポイントジャッキ工法（土台揚げ工法）

MICAKI
Builder Expert Project



資料25

3. 液状化被害の復旧方法

②ポイントジャッキ工法（土台揚げ工法）特徴と注意点

MICAKI
Builder Expert Project

- 比較的安価になります
一般的な戸建で中央値200～300万
工期は1～2ヶ月
- 2×4住宅や一部の構造では施工が難しい
- 地盤にアプローチしないので根本的解決は望めません




資料26

3. 液状化被害の復旧方法

③注入工法 特徴と注意点

MICAKI
Builder Expert Project



4) 液状化対策工事
・機器設置工事
・機器設置工事
・機器設置工事
・機器設置工事


資料27

3. 液状化被害の復旧方法

③注入工法 特徴と注意点

MICAKI
Builder Expert Project

- 比較的安価になります
一般的な戸建で中央値200～300万
工期は3日～2週間
- 採用できない場合があります
建物大きい、古い建物の基礎など
- 注入材で確実に揚がるわかりません
- 再沈下の可能性があります
(材料、地盤が収縮)
- 近隣に影響の可能性があります
(薬液の流れ不明)



資料28

MIGAKI
Builder Support Project

④耐圧盤工法 特徴と注意点


- 比較的高額になります
- 一般的な戸建で中央値500～600万
工期は1～2か月
- 採用できない場合があります
 - 支持層が深い、建物が軽い、基礎が弱い、古い建物の東基礎など
- 液状化した建物に使用する場合、
液状化層が深いと根本的解決になりません
- 設計通りに施工できれば、根本的な解決が可能

[資料30] 130

MIGAKI
Builder Support Project

3. 液状化被害の復旧方法 ⑤アンダーピニング工法（特徴と注意点）


- 最も高額になります
- 一般的な戸建で中央値700～800万
工期は1～2か月
- 設計通りに施工できれば、根本的な解決が可能です
- 採用できない場合があります
 - 建物が軽い、基礎が弱い、古い建物の東基礎など



[資料32] 142

MIGAKI
Builder Support Project

3. 液状化被害の復旧方法 ④耐圧盤工法





②耐圧盤の上でジャッキアップしたら、
高さを固定する「架台」をセットする

[資料29] 125

④既存木脚本柱地盤：地盤から離す本柱の柱元再生、柱元地盤の強度回復

MIGAKI
Builder Support Project

3. 液状化被害の復旧方法 ⑤アンダーピニング工法




③家の重さを利用して、長さ70cm程の鋼管杭を
打ち継ぎながら差し込んでいく。

[資料31] 140

④既存木脚本柱地盤：地盤から離す本柱の柱元再生、柱元地盤の強度回復

MIGAKI
Builder Support Project

3. 液状化被害の復旧方法

まとめ

【工法選択の要素】

- ・建物(基礎・躯体)の構造・損傷程度
- ・建物の沈下量
- ・地耐力と支持層の深さ
- ・コスト

資料33

MIGAKI
Builder Support Project

【引用・参考文献】

- 1)若松加寿江：令和6年能登半島地震による液状化発生地域の土地条件等液状化履歴、公益社団法人日本地盤工学会
- 2)国土交通省 北陸地方整備局 公益社団法人 地盤工学会 北陸支部：富山県内の液状化しやすさマップ
- 3)東京都ホームページ：東京都建物における液状化対策ポータルサイト
- 4)曳家岡本 岡本直也：構造から直す本気の住宅再生、株式会社創樹社
- 5)佐藤憲一：東日本大震災による液状化被害への家計対応と行政支援
～千葉県浦安市および習志野市の激甚被災地域を対象とした比較分析～、
一般社団法人 日本計画行政学会

資料34

